



Codering:	<b>20191379GKBUW</b>
Betreft	<b>Gecontroleerde kwaliteitsverklaring</b>
Toepassing:	<b>ISSO 82.1 en ISSO 75.1</b>
Fabrikant:	<b>Airflex</b>
Type:	<b>Airflex Expert 70, reflecterende isolatiefolie</b>
Ingangsdatum verklaring	<b>5-06-2019</b>
Geldigheidsduur verklaring	

Toepassing Expert	Dak		Vloer	
	Bevestiging		Bevestiging	
	Spouwankers	Stelschroeven	Spouwankers	Stelschroeven
Zwak geventileerde dakconstructie Opbouw (van beneden naar boven): <ul style="list-style-type: none"> <li>• 25mm zwak geventileerde luchtlaag</li> <li>• Expert70</li> <li>• 25mm niet geventileerde luchtlaag</li> </ul>	2,96	2,89	-	-
Ongeventileerd schuine dakconstructie Opbouw (van beneden naar boven): <ul style="list-style-type: none"> <li>• - 25mm niet geventileerde luchtlaag</li> <li>• - Expert70</li> <li>• - 25mm niet geventileerde luchtlaag</li> </ul>	3,26	3,18	-	-
Zwak geventileerde kruipruimteconstructie <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opbouw (van boven naar beneden):</li> <li>• 250mm niet geventileerde luchtspouw</li> <li>• Expert70</li> <li>• matig geventileerde kruipruimte</li> </ul>	-	-	4,68	4,65
Ongeventileerde kruipruimteconstructie Opbouw (van boven naar beneden): <ul style="list-style-type: none"> <li>• 250mm niet geventileerde luchtspouw</li> <li>• Expert70 met reflectiefolies aan boven- en onderzijde</li> <li>• niet geventileerde kruipruimte</li> </ul>	-	-	4,98	4,95

De Rc-waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat in de betreffende constructies Expert 70 van Airflex is toegepast.

Ventilatie kruipruimte:		
• Niet geventileerd		Kruipruimteventilatieopeningen zijn allemaal dichtgemaakt of er zijn geen kruipruimteventilatieopeningen aanwezig
• Matig geventileerd		Er zijn slechts twee kruipruimteventilatieopeningen aanwezig, één aan de voorzijde en één aan de achterzijde van de woning. In afwijking hiervan mag er ook een ventilatieopening aanwezig zijn in een zijgevel ipv van in de voor- of achtergevel. Het aantal totaal aanwezige kruipruimteventilatieopeningen bij een woning mag de twee nooit overschrijden
• Geventileerd		Meer dan twee kruipruimteventilatieopeningen aanwezig bij de woning